

## **Funkis 11 spik- och skruvåtgång.**

Skruv 5,0 x 60	100 st
Trådspik, galv 60 x 2,3	500 st
Trådspik galv 75 x 2,8	500 st
Trådspik galv 100 x 3,4	100 st
Pappspik 15 x 2,1	500 st

Detta är en överslagsberäkning av nettoåtgång.  
Kan behövas något extra för spill.

## **Funkis 15 spik- och skruvåtgång.**

Skruv 5,0 x 60	120 st
Trådspik, galv 60 x 2,3	700 st
Trådspik galv 75 x 2,8	500 st
Trådspik galv 100 x 3,4	120 st
Pappspik 15 x 2,1	500 st

Detta är en överslagsberäkning av nettoåtgång.  
Kan behövas något extra för spill.

## **Funkis 18,4 spik- och skruvåtgång.**

Skruv 5,0 x 60	140 st
Trådspik, galv 60 x 2,3	900 st
Trådspik galv 75 x 2,8	500 st
Trådspik galv 100 x 3,4	140 st
Pappspik 15 x 2,1	500 st

Detta är en överslagsberäkning av nettoåtgång.  
Kan behövas något extra för spill.